

令和2年度 川棚町道路橋定期点検結果一覧

No.	橋梁諸元					道路橋毎の健全度評価(1巡目)	健全度改善の理由	道路橋毎の健全性評価	対策の優先性	部材毎の健全性評価(国交省)										健全度(県)					所見				
	橋梁名	路線名	橋梁コード	橋長(m)	橋梁幅員(m)					上部工構造					下部構造	損傷種別	支承部	損傷種別	その他	損傷種別	上部			下部		支承			
										主桁	損傷種別	横桁	損傷種別	床版							損傷種別	主桁	横桁				床版		
1	中峯橋	中峰線	K0053-00	11.4	7.7	I		II		I	健全	I	健全	II	床版ひびわれ	II	ひびわれ	I	健全	I	健全	I	健全	I	I	I	I	I	床版、橋台のひびわれは部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
2	八杖橋	中峰線	K0054-00	11.9	5.2	I		II		II	変形・欠損	-		I	健全	II	漏水・滞水	I	健全	I	健全	I	健全	I	I	I	I	I	主桁の変形・欠損、橋台の漏水・滞水は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
3	小田橋	猪乗小田線	K0060-00	13.3	5.2	I		I		I	健全	-		I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	I	I	I	I	損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。
4	檜別橋	井手ノ平線	K0063-00	10.7	4.8	I		II		I	健全	-		-		II	ひびわれ	I	健全	II	変形・欠損	I	I	I	I	I	I	橋台のひびわれは部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
5	下中山橋	上組西部線	K0105-00	13.0	6.3	-	架け替え	I		I	健全	-		-		I	健全	-		I	健全	I	I	I	I	I	I	2018年に架け替えられた橋梁で、損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
6	一本木橋	野口線	K0111-00	11.5	5.3	II		II		II	剥離・鉄筋露出	I	健全	II	床版ひびわれ	I	健全	I	健全	II	舗装の異常	I	I	I	I	II	II	主桁の剥離・鉄筋露出、床版のひびわれは部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
7	西ノ尾橋	西ノ尾線	K0113-00	6.0	3.6	I		I		I	健全	-		-		I	健全	-		I	健全	I	I	I	I	I	I	損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
8	高野川内橋	高野川内線	K0116-00	12.8	2.0	II		II	○	II	腐食	-		II	腐食	II	腐食	II	腐食	II	腐食	II	変形・欠損	II	II	II	I	II	主桁、床版、橋脚、支承の腐食は部分的であり、前回点検よりわずかに進行しているが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
9	土橋	土橋	K0117-00	8.4	5.2	II		II		II	剥離・鉄筋露出	I	健全	II	剥離・鉄筋露出	I	健全	II	腐食	II	舗装の異常	I	I	I	I	I	I	I	主桁、床版の剥離・鉄筋露出、支承の腐食は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
10	福谷橋	丸尾線	K0118-00	3.1	4.2	II		II		II	剥離・鉄筋露出	-		-		I	健全	I	健全	I	健全	II	II	I	I	I	I	主桁の剥離・鉄筋露出は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
11	下組2号橋	下組一号支線	K0120-00	7.8	7.5	II		II		II	剥離・鉄筋露出	-				II	ひびわれ	I	健全	II	舗装の異常	I	I	I	I	I	I	I	主桁の剥離・鉄筋露出、橋台のひびわれは部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
12	倉本橋	倉本川良線	K7038-00	64.8	7.0	II		II		II	剥離・鉄筋露出	II	漏水・遊離石灰	II	漏水・遊離石灰	II	ひびわれ	I	健全	II	路面の凹凸	I	I	I	I	I	I	I	主桁の剥離・鉄筋露出、横桁、床版の漏水・遊離石灰、橋台のひびわれは部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
13	川棚橋	下百津線	K8176-00	90.0	8.5	II	補修済み	II		II	ひびわれ	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	健全	I	I	I	I	I	I	I	2018年に補修済だが、主桁のひびわれが部分的にあるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
14	中山3号橋	浦田線	K0101-00	4.3	4.3	I		II		I	健全	-		I	健全	II	その他	I	健全	II	剥離・鉄筋露出	I	I	I	I	I	I	I	橋台の施工不良、地覆の剥離・鉄筋露出は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
15	中山2号橋	放原線	K0102-00	4.7	5.6	I		II		I	健全	-		I	健全	II	漏水・滞水	I	健全	II	剥離・鉄筋露出	I	I	I	I	I	I	I	橋台の漏水・滞水、地覆の剥離・鉄筋露出は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
16	湯ノ本橋	原ノ木線	K0109-00	6.8	3.7	I		II		II	剥離・鉄筋露出	-		-		I	健全	I	健全	II	舗装の異常	I	I	I	I	I	I	I	主桁の剥離・鉄筋露出は部分的であり、前回点検より進行は認められないため予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
17	新百津2号橋	新百津4号線	K0010-00	2.4	5.2	I		II		I	健全	-		-		I	健全	I	健全	II	変形・欠損	I	I	I	I	I	I	I	主桁にひびわれ、防護柵に変形が見られる。道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
18	山道ノ前橋	山道線	K0115-00	3.9	3.8	I		I		I	健全	-		-		I	健全	-		I	健全	I	I	I	II	I	I	損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
19	宮ノ前1号橋	宮ノ前1号支線	K0226-00	3.9	6.8	I		II		I	健全	-		-		II	剥離・鉄筋露出	I	健全	II	漏水・遊離石灰	I	I	I	I	I	I	I	下部工に鉄筋露出、地覆に遊離石灰が見られる。道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

【補 要】 ※対策の優先性 道路橋定期点検要領においては、I～IVまでの4段階での評価となっている。しかし、各段階(II, III, IV)の中においても補修対策の優先性が高い橋梁が存在するため、優先性が高い橋梁を示している。