



橋 梁 名 : K0107-00 原田橋  
路 線 名 : 中山飯盛線

部 材	損 傷 状 況
主構	・鉄筋露出が生じている。
舗装	・ひび割れが生じている。
支承	・ゴムに損傷が生じている。




橋梁名：K0111-00 一本木橋  
路線名：野口線

部材	損傷状況
床版	・ひび割れ、遊離石灰が生じている。
主桁	・鉄筋露出、遊離石灰が生じている。
橋台	・ひび割れ、鉄筋露出が生じている。
舗装	・ひび割れが生じている。
排水装置	・土砂詰まりが生じている。
沓座	・土砂がたまっている。




橋梁名：K0116-00 高野川内橋  
路線名：高野川内線

部材	損傷状況
床版	・腐食が生じている。
主桁	・腐食が生じている。
橋台	・鉄筋露出が生じている。
支承	・腐食が生じている。



橋 梁 名 : K0117-01 土橋（中央部）  
路 線 名 : 土橋線

部 材	損 傷 状 況
床版	・鉄筋露出が生じている。
主桁	・ひび割れが生じている。
支承	・腐食が生じている。



橋梁名：K0121-01 開1号橋（下流側）  
路線名：平島白石線

部材	損傷状況
床版	・腐食が生じている。
主桁	・腐食が生じている。
橋台	・ひび割れが生じている。
舗装	・ひび割れが生じている。

