

### 川棚町通学路の要対策箇所一覧(R5.3更新)

【川棚小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	申請	事業主体	対策状況
①町道臨港線	川棚町下組郷 エレナ前交差点	町道が斜めに取り付いていて横断歩道が長く危険。	交差点のコンパクト化・横断歩道の短縮・ポストコーンの設置。児童への注意喚起。	継続	学校・建設課	対策済
②町道東臨港線	川棚町下百津郷 DC～国道まで	歩道が無く危険。	道路拡幅・歩道の設置。	継続	川棚町(建設課)	実施中
③町道臨港線 町道平島白石線	山口たばこ店前交差点	交通量が多く、見通しが悪いため危険。	角切り(用地)相談。	新規	川棚町(建設課)	検討中
④町道後田線～ 町道道瀬線	JA農協GS～コスモス横や裏通り	車両が多く、見通しが悪い。(尾山から降りてくる道路との交差点・コスモス裏周辺)	外側線引き直し、カラー舗装実施。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑤町道道瀬線～ 町道白石大平線	川棚高校グラウンド裏道～尾山団地	登校中に車両(大型トラックも)多いが歩道もなく危険。	外側線引き直し、カラー舗装実施。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑥町道城山線	片瀬歯科～城山	人気がなく、草がうっそうとしていて危険(人が隠れていたら怖い)。	町有地の草刈り実施、私有地の草刈依頼。	新規	川棚町(建設課)	検討中
⑦町道宿山道線 県道川棚有田線	恵比寿屋前交差点	県道に出る車のスピードが速く、視界も悪いため危険。	指導停止線、路面標示「歩行者注意」。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑧町道野口線	旧小林商店～諸岩アパート	車両等(車・自転車・歩行者)が多く危険。	外側線の引き直し、カラー舗装。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑨町道平島白石線	川下精肉店～山口たばこ店	裏道として利用する自動車が多い。歩道なし。	カラー舗装、ラバーポールの設置。	新規	川棚町(建設課)	対策済

【対策検討メンバー】国土交通省佐世保国道維持出張所、県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、川棚小学校、川棚中学校、PTA

【石木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	申請	事業主体	施工実施状況
①町道猪乗川内線	五反田～猪乗川内公民館付近	町道に歩道がなく、道路側溝がオープン箇所があり危険。	外側線引き直し、道路拡幅。	継続	川棚町(建設課)	実施中
②町道中田線	五反田～中山	登校時は、通勤車両が多いが歩道なく危険	白線の引き直し、カラー舗装。	継続	川棚町(建設課)	対策済
③町道上組西部線	中山郷～上組郷(未整備区間)	道路の一部の幅員が狭く歩道もないため危険。	道路拡幅・歩道の設置。	継続	川棚町(建設課)	実施中
④町道川良線	上組西部線～倉本橋	道路幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。	道路拡幅・歩道の設置。	継続	川棚町(建設課)	実施予定
⑤町道石木田原線	コインランドリー ～ 石木公園	道路幅員が狭く、車道と歩道の区分がなく危険。	路側帯の整備。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑥町道土花浦川内線	上石木橋付近	路側帯が狭く危険。	路側帯の拡幅。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑦町道旭ヶ丘岩立線	岩立～旭ヶ丘	暗い時間帯は車の通行以外人目につきにくく、狭い歩道に民家の草木が張り出して歩行困難なことがあり危険。	外灯設置地区要望検討。私有地草刈依頼。	新規	学校・建設課	検討中
⑧町道中田線	五反田～中山	道路と水田間に1m程の段差があり、外灯がなく冬期の17時過ぎは暗い状態が続く。	視線誘導施設設置。外灯設置地区要望検討。	新規	学校・建設課	対策済
⑨町道城山岩立線	岩立 県道4号線へつながる町道(歩道)	山肌の崩落のおそれ、歩道を塞ぐ危険がある。	防護柵設置	新規	川棚町(建設課)	対策済

【対策検討メンバー】県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、石木小学校、川棚中学校、PTA

【小串小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	申請	事業主体	施工実施状況
①町道中小串線	国道～学校	スクールゾーンに指定がされているが歩道がなく道路が蛇行しており危険。	白線の引き直しとカラー舗装実施。	継続	川棚町(建設課)	対策済
②町道小串新谷線	駅～惣津	歩道が狭く見通しも悪い。車がスピードを出して危険。	側溝の傾斜解消を検討。	継続	川棚町(建設課)	検討中
③国道205号線	朝長酒店前	信号待ちの場所が狭く危険。	ポストコーンの設置・滞留場所の確保を実施。	継続	国土交通省・建設課	対策済
④町道中小串線	学校前	見通しが悪く、横断歩道もないため危険。	横断歩道の設置は厳しいため、路上に「歩行者注意」。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑤町道鳥越線	学校裏～馬場	道が狭く交通量も多いため危険。	カラー舗装、路面標示の実施。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑥町道馬場西平支線	三越入口～馬場	歩車道の区分がなく、車がスピードを出して危険。	白線の引き直し、カラー舗装の実施。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑦町道塩床線	東小串～大崎(海岸線)	歩道が狭く歩車道の区別がない。カーブが多く死角も多いため危険。	外側線の引き直し、カラー舗装。	継続	川棚町(建設課)	対策済
⑧町道三越線 町道片島線	三越公園周辺 三越入口～三越	外灯が少ない。車がスピードを出しすぎて危険。	外灯設置地区要望検討。外側線の引き直し、カラー舗装。	新規	学校・建設課	対策済
⑨町道小田三号線 町道紋田線	駅～朝長酒店	人目が少なく、死角も多いため危険。外灯も少ない。	町有地及び私有地の伐採。	新規	川棚町(建設課)	検討中
⑩町道小串新谷線	駅～惣津	交通量が多い割にはガードレールがなく、車を停車されると危険。海もあり、カメラ等もない。	下水道工事終了後に検討。	新規	川棚町(建設課)	検討中
⑪町道塩床線	くじゃくの家下～小串駅方面	スピードを出して通る車が多く、歩行者が危険。	ラバーポール設置。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑫町道塩床線	小串郷駅前、三又路手前カーブ	カーブで歩行者が見えづらい。	外側線の引き直し。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑬町道鳥越線	学校裏三又路～昇り区間	スピードを出して通る車が多く、カーブも多い。	ラバーポール設置。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑭町道小串新谷線	小串駅前～惣津	溝蓋が割れている箇所あり。	蓋交換(N=2枚)。	新規	川棚町(建設課)	対策済
⑮町道三越山手線	三越から県道大崎公園線へ上る町道	細い道の崖側に策がなく危険。	ガードレール、転落防止策柵設置。	新規	川棚町(建設課)	対策済

【対策検討メンバー】国土交通省佐世保国道維持出張所、県北振興局道路維持第一課、川棚警察署、川棚町役場建設課、総務課、住民福祉課、教育委員会、小串小学校、川棚中学校、PTA